


CHAPITRE II : TRANSFORMATEURS MONOPHASES

Introduction – définition :


Un transformateur est une machine électrique statique à courant alternatif qui permet d'obtenir le changement de la valeur efficace de la tension ou du courant en gardant la même fréquence.

Types de noyaux :


1. Noyau cuirassé :



2 Noyau en deux colonnes :



Représentation simplifiée d'un transformateur et conventions de signes :



Conventions de signes :

- Le primaire constitue vis-vis de la source, un récepteur, il absorbe un courant et une puissance ; il développe une f.c.e.m.
- Le secondaire, se comporte à l'égard du circuit branché entre ses bornes comme un générateur ; il développe une f.e.m.
- Les enroulements primaire et secondaire sont bobinés dans le même sens, on prend comme sens positif celui de flux de premier bobinage.

Types de transformateurs :

Si : $V_2 > V_1 \rightarrow$ Le transformateur est un élévateur de tension.

$V_2 < V_1 \rightarrow$ Le transformateur est un abaisseur de tension.

$V_2 = V_1 \rightarrow$ Transformateur d'isolation.

Plaque signalétique : elle doit comprendre :

Tension primaire V_1 en V ou kV .

Tension secondaire V_2 en V ou kV .

Puissance apparente S en VA ou kVA .

Fréquence de fonctionnement ($f = 50 Hz$ en général).

Les symboles qui schématisent la présence d'un transformateur monophasé :



Transformateur monophasé parfait :

Le transformateur peut être considéré comme parfait (ce n'est pas le cas en pratiques) si :

- Absence de flux de fuites (circuit magnétique parfait) ($l_{f1} = l_{f2} = 0$)
- Absence des pertes par effet Joule ($r_1 = r_2 = 0$)
- Pas de pertes fer.

Equations des tensions :

$$v_1(t) + e_1(t) = 0 \text{ avec } e_1(t) = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$v_2(t) + e_2(t) = 0 \text{ avec } e_2(t) = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

Rapport de transformation :

$$m = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$


$$\text{On a aussi : } N_1 \cdot i_1 - N_2 \cdot i_2 = \mathfrak{R} \cdot \Phi$$

Pour un transformateur parfait

$$N_1 \cdot i_1 = N_2 \cdot i_2$$

Donc :

$$m = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{i_1}{i_2}$$



Au secondaire :

$$V_2 = Z_2 \cdot i_2 \text{ et } V_2 = m \cdot V_1, i_2 = \frac{i_1}{m}$$

$$V_1 = \frac{Z_2}{m^2} \cdot i_1$$

$$Z_{1p} = \frac{Z_2}{m^2} : \text{L'impédance secondaire ramenée au primaire.}$$

Pertes d'un transformateur :

1. Pertes fer :


Pertes par Hystérésis : $P_H = K_H \cdot f \cdot B_{max}^2$

Pertes par courant de Foucault : $P_{CF} = K_{CF} \cdot f^2 \cdot B_{max}^2$

2. Pertes Joules (cuivre) :

$P_J = r_1 \cdot i_1^2 + r_2 \cdot i_2^2$

Transformateur monophasé réel à vide : le secondaire du transformateur en circuit ouvert : $\begin{cases} i_2 = 0 \\ V_2 = V_{2v} \\ i_1 = i_{1v} \end{cases}$



Le transformateur est équivalent à une bobine à noyau de fer, le secondaire ne joue aucun rôle par rapport au flux.

$\overline{I_{1v}} = \overline{I_{1va}} + j\overline{I_{1vr}}$

I_{1va} : Correspond aux pertes de la puissance active dans le circuit magnétique.

$P_{fer} = R_f \cdot I_{1va}^2$

I_{1vr} : Composante réactive Correspond au courant de magnétisation nécessaire pour maintenir Φ_V au niveau du circuit magnétique ; c'est le courant de magnétisation.

$\Re \cdot \Phi_V = N_1 \cdot I_{1v}$

Primaire :

$v_1 - e_{1v} - r_1 \cdot i_{1v} = 0$ avec $e_{1v} = -N_1 \frac{d\Phi_{t1v}}{dt}$

$v_1 = r_1 \cdot i_{1v} + N_1 \frac{d\Phi_{t1v}}{dt} = r_1 \cdot i_{1v} + N_1 \frac{d(\Phi_{1v} + \Phi_{f1})}{dt}$

$\overline{V_1} = r_1 \cdot \overline{I_{1v}} + j(l_{f1}\omega) \cdot \overline{I_{1v}} + j(N_1\omega) \cdot \overline{\Phi_{1v}}$

$\overline{E_{1v}} = j(N_1\omega) \cdot \overline{\Phi_{1v}}$

$\overline{V_1} = \overline{E_{1v}} + (r_1 + j l_{f1} \omega) \cdot \overline{I_{1v}}$


Secondaire :

$V_{2v} = e_{2v}$

$\overline{V_{2v}} = j(N_2\omega) \cdot \overline{\Phi_{1v}} = \overline{E_{2v}}$

TRANSFORMATEUR REEL EN CHARGE :

En charge : $I_2 \neq 0$; $V_2 \neq V_{2v}$; en général : $V_2 < V_{2v}$ à cause de la chute de tension due à la charge.



$$\Phi_{t1} = \Phi_1 + \Phi_{f1}, \quad \Phi_{t2} = \Phi_2 + \Phi_{f2}$$

Flux commun dans le noyau : $\Phi = \Phi_1 - \Phi_2$

Mise en équations du transformateur en charge :

1) **Equations des flux :** $\Phi_1 \rightarrow$ sens positif

$$\Phi_{t1} = \Phi_1 + \Phi_{f1} \quad \text{avec} \quad N_1 \cdot \Phi_{f1} = l_{f1} \cdot i_1$$

$$\Phi_{1r} = \Phi_{t1} - \Phi_2 = \Phi_1 + \Phi_{f1} - \Phi_2 = \Phi + \Phi_{f1}$$

$$\Phi_{t2} = \Phi_2 + \Phi_{f2} \quad \text{avec} \quad N_2 \cdot \Phi_{f2} = l_{f2} \cdot i_2$$

$$\Phi_{2r} = \Phi - \Phi_{t2} = \Phi_1 - \Phi_2 - \Phi_{f2} = \Phi - \Phi_{f2}$$

2) **Equations des tensions :**

Primaire :

$$v_1 - r_1 \cdot i_1 - e_1 = 0 \quad \text{Avec :} \quad e_1 = N_1 \cdot \frac{d\phi_{1r}}{dt}$$

$$v_1 = r_1 \cdot i_1 + e_1 = r_1 \cdot i_1 + N_1 \cdot \frac{d(\Phi + \Phi_{f1})}{dt} = r_1 \cdot i_1 + N_1 \cdot \frac{d\Phi}{dt} + l_{f1} \cdot \frac{di_1}{dt}$$

$$\bar{V}_1 = \bar{E}_1 + r_1 \cdot \bar{I}_1 + j l_{f1} \omega \cdot \bar{I}_1 ; \quad \bar{E}_1 = j N_1 \omega \cdot \bar{\Phi}$$

Secondaire :

$$v_2 + r_2 \cdot i_2 - e_2 = 0$$

$$v_2 = -r_2 \cdot i_2 - N_2 \cdot \frac{d\phi_{2r}}{dt} = -r_2 \cdot i_2 + N_2 \cdot \frac{d\Phi}{dt} - l_{f2} \cdot \frac{di_2}{dt}$$

$$\bar{V}_2 = \bar{E}_2 - (r_2 + j l_{f2} \omega) \cdot \bar{I}_2 ; \quad \bar{E}_2 = j N_2 \omega \cdot \bar{\Phi}$$

3) **Equations des A.T :**

$$\text{Fonctionnement à vide : } F = N_1 \cdot i_{1V}$$

$$\text{Fonctionnement en charge : } F_1 = N_1 \cdot i_1 - N_2 \cdot i_2$$

Que ce soit à vide ou en charge, pour un même transformateur et sous une même tension d'alimentation V_1 , la force magnétomotrice qui impose le flux Φ à travers le circuit magnétique est donc pratiquement la même.

$$F = N_1 \cdot i_{1V} = N_1 \cdot i_1 - N_2 \cdot i_2 = \mathfrak{R} \cdot \Phi = \mathfrak{R} \cdot (\Phi_1 - \Phi_2)$$

Schéma équivalent d'un transformateur en charge :

$$\bar{E}_1 = R_F \cdot \bar{I}_{1Va} = j X_m \cdot \bar{I}_{1Vr}$$

R_F : Résistance équivalente aux pertes fer ($P_F = R_F \cdot I_{1Va}^2$)

X_m : Réactance de magnétisation.

Transformateur monophasé en charge (hypothèse de KAPP) :

$$F = N_1 \cdot i_{1V} \approx N_1 \cdot i_1 - N_2 \cdot i_2$$

L'hypothèse de KAPP consiste à négliger le courant primaire à vide qui est très faible, on a donc :

$$N_1 \cdot i_1 - N_2 \cdot i_2 = 0 \Rightarrow N_1 \cdot i_1 = N_2 \cdot i_2 \text{ Avec } \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2} = m^{-1}$$

Remarque :

L'hypothèse de KAPP permet de simplifier l'étude du transformateur en charge, elle permet de ramener le transformateur soit au primaire ou bien au secondaire :

Transformateur ramené au secondaire :

Le plus souvent on se ramène au secondaire du transformateur, car généralement les grandeurs du secondaire (i_2 , v_2 et $\cos\varphi_2$) qui sont connues. Le problème le plus fréquent consiste à déterminer la chute de tension aux bornes du secondaire dans le cas où la tension au primaire est constante.

$$\bar{V}_1 = \bar{E}_1 + r_1 \cdot \bar{I}_1 + j l_{f1} \omega \cdot \bar{I}_1$$

En multipliant par (N_2/N_1) :

$$\frac{N_2}{N_1} \cdot \bar{V}_1 = \frac{N_2}{N_1} \cdot r_1 \cdot \bar{I}_1 + \frac{N_2}{N_1} \cdot j l_{f1} \omega \cdot \bar{I}_1 + \frac{N_2}{N_1} \cdot \bar{E}_1$$

$$\frac{\bar{E}_2}{\bar{E}_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} = \frac{\bar{V}_{2V}}{\bar{V}_1} = m$$

$$m \cdot \bar{V}_1 = m^2 \cdot r_1 \cdot \bar{I}_2 + j l_{f1} \omega \cdot m^2 \bar{I}_2 + m \cdot \bar{E}_1$$

$$\bar{V}_{2V} = m^2 \cdot r_1 \cdot \bar{I}_2 + j l_{f1} \omega \cdot m^2 \bar{I}_2 + \bar{E}_2$$

$$\bar{V}_2 = \bar{E}_2 - (r_2 + j l_{f2} \omega) \cdot \bar{I}_2$$



$$\bar{V}_{2V} - \bar{V}_2 = [(m^2 r_1 + r_2) + j(m^2 l_{f1} \omega + l_{f2})] \cdot \bar{I}_2 = (R_2 + jX_2) \cdot \bar{I}_2 = \bar{Z}_2 \cdot \bar{I}_2$$

Ou : $R_2 = r_2 + m^2 r_1$: Résistance totale du transformateur vue du secondaire

$X_2 = l_{f2} + m^2 l_{f1}$: Réactance totale de fuite vue du secondaire.

Diagramme vectoriel :

$$\bar{V}_{2V} = m \cdot \bar{V}_1 = \bar{V}_2 + (R_2 + jX_2) \cdot \bar{I}_2$$



Etude de la chute de tension :

$$\Delta U = \bar{V}_{2V} - \bar{V}_2 = m \cdot \bar{V}_1 - \bar{V}_2 = (R_2 + jX_2) \cdot \bar{I}_2$$

$$\Delta U = V_{2V} - V_2 \approx R_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2 + X_2 \cdot I_2 \cdot \sin\varphi_2$$

Rendement d'un transformateur :

$$\eta = \frac{P_U}{P_{abs}}$$

$$P_U = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2$$

$$P_{abs} = V_1 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi_1 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2 + P_{fer} + P_J$$

$$P_J = r_1 \cdot I_1^2 + r_2 \cdot I_2^2 = r_1 \cdot I_1^2 + \frac{r_2}{m^2} \cdot I_2^2 = R_{1p} \cdot I_1^2 = R_{2s} \cdot I_2^2$$

$$\eta = \frac{V_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2}{V_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2 + R_{2s} \cdot I_2^2 + P_{fer}} = \frac{V_2 \cdot \cos\varphi_2}{V_2 \cdot \cos\varphi_2 + R_{2s} \cdot I_2 + \frac{P_{fer}}{I_2}}$$

Rendement maximal :

Le Rendement est max pour $V_2 \cdot \cos\varphi_2 + R_{2s} \cdot I_2 + \frac{P_{fer}}{I_2}$ min donc $P_{fer} = P_J$ ou $R_{2s} \cdot I_2^2 = P_{fer}$