

الفصل الثالث: تحولات البنية المجهرية للأوستنیت الحرارية (TTT et TRC)

1. **تمهيد:** في هذا الفصل سنتكلم عن تحول الأوستنیت، و إنصهاره تبعاً لدرجة الحرارة مع ذكر التحولات الناتجة: البرلتنية، الباينتنية، المارتنزيتية و كذا تحول الأوستنیت تحت تبريد مستمر و قبل التطرق إلى هذا الموضوع إرتأينا التحدث و لو بياجاز عن المعالجة الحرارية للحديد الصلب و هذا لعلاقتها بهذه التحولات.

2. المعالجات الحرارية لحديد الصلب:

1.2 **عموميات:** المعالجات الحرارية هي عمليات تسخين متتبعة بتبريد من أجل إعطاء قطعة معدنية خواص أكثر إنسجاماً لاستعمالها أو تشكيلها. و هي تسمح بتحسين و بشكل كبير المميزات الميكانيكية للفولاذ بتركيب معلوم. و الأهداف الرئيسية تبحث في زيادة حدود المرونة و نقصان في سرعة الكسر. و بما أن أهمية حديد الصلب راجعة و بقسط كبير إلى أنواعه المتعددة و التي يمكن الحصول عليها بتعديل في التركيب الكيميائي للمعدن لكنها ترتبط بإمكانية التحول لمميزات الصلب ذي التركيب الكيميائي المعلوم بالمعالجة الحرارية تقنياً أي معالجة حرارية تعرف بـ تغير درجة حرارة المعدن بدلالة الزمن (Cycle) (Thermique). و بصفة عامة المعالجة الحرارية لا تغير التركيب الكيميائي للسبائك، لكن قد تأتي بتغييرات مرتبطة بثلاث وجوهات نظر:

- 1- التشكيل (حالة الكربون و الشكل الناصلي للفولاذ).
- 2- البنية (حجم الحبيبات، و توزيع المكونات).
- 3- الحالة الميكانيكية (الفروق بين درجات حرارة النقاط المختلفة لقطعة المؤدية إلى الإنظام في التمدد الذي يستطيع خلق إجهادات ذاتية، و بسبب تشوّهات خارجية).

و المعالجات الحرارية التقليدية للفولاذ هي: السقاية، المراجعة، التلدين.

2.2. أنواع المعالجات الحرارية لحديد الصلب: و تتمثل في:

1.2.2 **السقاية:** بصورة عامة تهدف إلى إعطاء الحديد الصلب صلادة كبيرة (تستعمل من أجل تحسين أنواع الفولاذ لاستعمال).

الدورة الحرارية: الدورة الحرارية تحوي ثلاثة أطوار متالية:

- أ- تسخين حتى درجة حرارة θ_t (تدعى درجة حرارة السقاية) موافقة لحالة أosteitic (Austenitique) و لابد أن يكون زمن بقائه عند درجة الحرارة هاته كافية و طويلة من أجل المساندة الحرارية المحققة حتى قلب القطعة المعدني.
- ب- المحافظة على درجة الحرارة هذه t التي تسمح بمجانسة العينة.
- ج- تبريد سريع، و ذلك بواسطة الغمس في وسط مناسب. و يكون سريعا و ذلك من أجل إلغاء التحولات الموضحة في منحنى الإلزام.

2.2.2 المراجعة: الفولاذ المسمى يعتبر أكبر صلابة. و عموما سريع الكسر عند إستعماله و السقاية عادة تتبع بمراجعة و التي تهدف إلى التقليل من تأثيرات السقاية و إزالتها أو التخلص من معظم الإجهادات الداخلية الناتجة عن تحول طور الأوستنیت إلى مارتنزیت و التي تعد سببا جزئيا في هشاشة الصلب المسمى مع تخفيض طفيف للصلادة.

الدورة الحرارية: تحوي ثلات أطوار:

- أ- تسخين إلى درجة حرارة $T > 180^{\circ}\text{C}$
- ب- الحفاظ عليه في هذه الدرجة لمدة ساعتين
- ج- تبريد بطء

3.2.2 التلدين: و يقصد به تحويل السبيكة إلى الحالة اللدنية (الطيرية) و تتم المعالجة الحرارية بثلاث طرق هي:

- أ- رفع درجة حرارة الصلب إلى درجة حرارة معينة
 - ب- الحفاظ على درجة الحرارة هاته
 - ج- تبريد بطء عموما
- و توجد عدة أنواع من التلدين ذكر منها:

- 1- تلدين المساندة: هذا التلدين يكون في درجة الحرارة العالية و المخصص لتحقيق أو محو العناصر المتباينة ذات التركيب الكيميائي الناتجة عن ظاهرة الفصل.
- 2- تلدين التعقيم: و الهدف منه تخفيض صلادة المعدن لتسهيل عمليات التشغيل.
- 3- تلدين الإسترجاج: الهدف منه تنقية و تسوية حبيبات الصلب

3 - عموميات حول تحول الأوستينيت:

1.3. بيان التحول الإيزوترمي (منحنى الزمن-درجة الحرارة-التحول) Temps TTT :Température Transformation

مبدأ وأهداف الدراسة:

ان استعمال المعالجات الحرارية الإيزوترمية تسمح بدراسة تأثير عوامل الزمن و درجة الحرارة منفصلة على تحولات الأوستينيت. فإذا كان لدينا عينة بأبعاد صغيرة أوستينيتية (θ_a, t_a) تبرد بسرعة كبيرة في حمام سقالية عند درجة حرارة θ_i . هذا التبريد شبه فوري لا يسمح بالتحولات التي تظهر ببيان الأطوار و يقود إلى الأوستينيت الذي يتحول في شروط عند التوازن، ندرس عند الحفاظ على درجة الحرارة θ_i ، هذا التطور الكمي و النوعي للطور الأوستيني بدلاًلة الزمن. التقنيات المкроغرافية، التحليل التمدي (Analyse de la tomographie)، التحليل المغناطيسي و الحراري، تسمح بتمييز المكونات المتشكلة (الطبعة، البنية المجهرية، التركيز) لكل درجة حرارة θ_i (الشكل 3-1 و 3-2).

تجريبيا:

إذا أخذنا فولاذ ذو بنية أوستينيتية تتحصل عليه بالتسخين حتى درجة حرارة أعلى من 910°C (فولاذ فوق أوكتوكريدي) أو عند الخط SE (فولاذ تحت اليوكتوكريدي) و بتبريده في درجة حرارة أقل من 727°C الأوستينيت يكتسب حالة لامستقرة و يخضع إلى تحولات. و لوصف الطريقة الحركية لهذه التحولات نستعمل البيانات (المنحنيات) (الزمن- درجة الحرارة-التحول TTT) حيث يقوم تجريبيا خصائص التحولات الإيزوترامية للأوستينيت، بمعنى التحولات التي تنتج عند درجات حرارة ثابتة.


- ♦ التحول الإيزوتامي للأوستينيت يدرس بتسخين عينات صغيرة من الفولاذ حتى درجات الحرارة التي تواجد الأوستينيت المستقر (فوق النقطة الحرجة) ثم نبردتها بسرعة حتى درجة حرارة أقل من 727°C مثلاً حتى $500, 600, 700^{\circ}\text{C}$... و نقيها في هذه الدرجات حتى التحليل التام للأوستينيت.
- ♦ نتائج الأبحاث مميزة ببيان يوضح كمية الأوستينيت المتحللة بدلاًلة الزمن المناسب منذ بداية التحليل

شكل 3-1(a)


و كما نلاحظ في الشكل أثناء مجال من الزمن (H_1, H_2, H_3) عند درجات حرارة مختلفة تحل الأوستينيت لم يبدا بعد تجريبيا و هذا المجال يسمى الحضانة incubation و ما إن ينتهي هذا المجال يبدأ الأوستينيت في التحلل مع تكوين خليط: فريت + سمنتيت التحلل في البداية سريع ثم يصبح شيئاً فشيئاً بيضاء و بعد مدة معينة (k_1, k_2, k_3) يكتمل هذا البروز (النتوء) أو يتوقف. تحدث بيانات من هذا

النموذج من أجل عدة درجات إنصهار: (t_1, t_2, \dots) و نحصل على بيان التحول الإيزوترومي للأوستنـيت أو بيان TTT و بهذا الصدد يجب إرجاع أجزاء الزمن التي توافق بداية (H_3, H_2, H_1) و نهاية (k_3, k_2, k_1) تحلل الأوستنـيت من أجل كل درجات الحرارة المدروسة (t_1, t_2, \dots) على البيان أين محور الفوائل يحدد الزمن و محور الترتيب يحدد درجة الحرارة المرتبطة بنقاط مطابقة (مماثلة) بواسطة منحنيات منظمة.

- ♦ المنحنى (1) من بيان التحول الإيزوترومي لأوستنـيت، يميز بداية التحلل.
- ♦ المنحنى (2) الزمن اللازم لإكماله
- ♦ المنطقة (الحيز) الموجودة يسار المنحنى لبداية التحلل تحدد مدة الحضانة في مجال، درجة الحرارة و الزمن المحددين بهذه المنطقة.
- ♦ الأوستنـيت في حالة إنصهار لا يتحلل عملياً.
- ♦ مدة الحضانة تميز إستقرار الأوستنـيت المنصهر عندما ترتفع درجة الحرارة فإن هذا الإستقرار يضعف بسرعة ليصل إلى الحد الأدنى، بعد ذلك يصبح من جديد أقوى.
- ♦ في درجة حرارة الإستقرار الدنيا سرعة تحول الأوستنـيت كبيرة و في هذه الشروط مدة حضانة الفولاذ للكربون لاتتجاوز 1 إلى 1.5 ثانية ضعف إستقرار الأوستنـيت و زيادة سرعة التحول مع رفع درجة الإنصهار تفسر بالفرق بين الطاقات الحرية للأوستنـيت و الأطوار المتكونة في هذه الشروط النسبية الحرجة للحبوبات القابلة للنمو نقل، بينما عدد حجوم الأوستنـيت الأولى القادر على أن تنتج حبوبات الطور الجديد تزداد.
- ♦ عندما ينصهر الأوستنـيت حتى درجة حرارة أقل من النقطة M_S التي توافق درجة بداية تحول الأوستنـيت إلى مارتنـزيت. النتوءات المنتشرة مبعدة كلـياً عن بعضها البعض و تكوين الخليط: فريـت + سـمنتـيت يصبح مستـحـيلـ. و هي حالة التحول بدون إنتشار للأوستنـيت إلى بنية الفولاذ المستقر يدعـى المارـتنـزـيتـ، و هو عـبـارـةـ عن محلـولـ صـلـبـ فوقـ مشـبعـ بالـكـرـبـونـ فيـ الـحـدـيدـ α ـ أـيـنـ نـسـبةـ كـرـبـونـ المـارـتنـزـيتـ غـيرـ مـمـيـزـ بـالـتـقـرـيـبـ بـالـنـسـبـةـ لـالـأـوـسـتـنـيتـ المنـصـهـارـ. تـبـعـ لـدـرـجـةـ حـرـارـةـ الإنـصـهـارـ لـالـأـوـسـتـنـيتـ تـوـجـدـ ثـلـاثـ مـجاـلـاتـ لـدـرـجـةـ الـحـرـارـةـ أـوـ مـنـاطـقـ التـحـوـلـاتـ:ـ الـبـرـلـيتـ-ـالـبـنـيـتـ (ـمـوـسـطـ)،ـ وـ الـمـارـتنـزـيتـ.ـ عـلـمـاـ بـأـنـ الـبـنـيـتـ يـوـجـدـ بـيـنـ التـحـوـلـاتـ الـبـرـلـيتـيـةـ وـ التـحـوـلـاتـ الـمـارـتنـزـيتـ.





الشكل (1-3) المنحنى الايزوترمي (TTT) للفولاذ اليوتكويدي ($x_C=0.77\%$)
منحنة حرکية التحول b منحنى الايزوترم (TTT) a



الشكل (2-3)


2.3. المنطقة البرليتية (Zone perlite): تمتد على مجال درجة الحرارة فيه محصور بين النقطة A_1 (727°C) و تغير المنحنى الإيزوترمي حوالي 500°C و درجات الحرارة هذه يرافقها تحول الأستينيت بالانتشار ليعطي خليط: فريت+سمنتيت مع بنية رقائقية (شراذمية) **الشكل (3-3)**.

(a)



(b)
الشكل (3-3)

3.3. التحول البايني (Transformation bainitique): ينتج في درجة حرارة محصورة بين درجة التغير إتجاه المنحنى (نقطة الانعطاف) وتساوي تقربياً 550°C و النقطة M_S هذه المنطقة تميز بعدة خصائص ذاتية عند التحول البرليتي (بالانتشار) و لها أيضاً خصائص ذاتية عند التحول المارتنزيتي بدون إنتشار تعديل (تغير) الأوستينيت المنصهر يؤدي إلى تكون خليط من السمنتيت والطور البنية تسمى بالباينيت (bainitique) هذه البنية تكون مشبعة بقليل من الكربون وله بنية إبرية شكل -**(b)** 4-3 . وأخيراً في درجة الحرارة الأقل من النقطة M_S الأوستينيت المنصهر يتتحول بدون إنتشار إلى ماتنزيت.



الشكل (4-3)

4.3. التحول البرليتي:

التحول البرليتي للأوستينيت فوق المشبع له هيئة بلورية أنجذت بالانتشار وهو على شكل رقائق، لأن الأوستينيت عملياً متجانس فيما يخص تركيز الكربون، يتحلل الأوستينيت بترسب الفريت (الحديد تقربياً نقى) والسمنتيت الذي يحتوي على 6.7% كربون بعبارة أخرى خليط من الأطوار أين تكون نسبة الكربون فيها متباينة، وحبوبات السمنتيت تتشكل عموماً على حدود حبيبات الأوستينيت للكربون المحيطة بصفحة السمنتيت والتي تساهم في تحولها إلى الفريت.



-نمو رقائق الفريت يثير الفريت المحاط بالكربون والذي يرجح التحول $\alpha \rightarrow \gamma$ أكثر صعوبة . وهذا الأوستينيت الغني بالكربون هو منطقة تولد ونمو رقائق Fe_3C (الكرييد).

هذه الطرق لتكوين ونمو جزيئات Fe_3C تثبت الشروط المساعدة لظهور بلورات جديدة (رقائق) من الفريت وزيادة رقائق موجودة من قبل والذي ينتج نمو مشترك (شامل) لبلورات صغيرة من الفريت والسيمنتيت ، واللذان يشكلان أعمدة (طبقات متتالية) من البرليت (الشكل 5-3) .

-نتائج التحول البرليتي لها بنية رقائقية، كلما كان الإنصهار أقوى كلما كانت بنية الفريت – السيمنتيت دقيقة (عبارة أخرى كلما كان البعد المتوسط (الواقع في الوسط) مساوي إلى متوسط سموك (جمع سمك)



لشريحة من الفريت وأخرى من السمنتيت صغيرة كلما كانت الصلاحية كبيرة . البنية الشرائحية على هيئة يوتكتوидي معرفة غالبا مثل البرليت ، سوربيت ، تروستيت (Troostite-sorbite) أو مثل برليت غليظ مع ذلك يجب أن لا تنسى بأن تقسيم بنية (الفريت - سمنتيت) في البرليت .

- سوربيت (sorbite) وتروستيت (troostite) اللذان يتشكلان بتحلل الألوستينيت المنصهر بالإنتشار هما بنيةان شرائحيان للفريت والسمنتيت واللذان لا يتميزان بينهما إلا بدرجة التبدد أو الإنتشار .



- I**. الألوستينيت : **II** . ولادة حبيبات السمنتيت في وصلات حبيبات الألوستينيت
III . ولادة إبر الفريت **IV** إلى **VII** : ولادة ونمو إبر جديدة من السمنتيت والفريت (البرليت)
VII : إعادة توزيع الكربون أثناء تكون البرليت
 1. تركيز عالي للكربون (السمنتيت $7.6,7\%$)
 2. تركيز منخفض للكربون (الفريت 0.02%)

الشكل (5-3)



الشكل (6-3)

5.3 التحول المارتنزي:

1.5.3 طبيعة المارتنزيت : المارتنزيت هو محلول صلب بإدماج الكربون في الحديد α بنس比 اكبر ، في حالة الإتزان ذوبانية الكربون في الحديد α عند 20°C لا تتعدي 0.002% نسبها في المارتنزيت يمكن أن تكون نفسها في الأوستينيت الابتدائي ، بعبارة أخرى يمكن أن تصل إلى القيمة الحدية 2.1% في شبكة الحديد α (المارتنزيت) ذات الكربون تحت الفجوات (الموقع) الثمانية في الإتجاه [001] وتنتج إنحرافات (التواءات) قوية في الشبكة، للمارتنزيت شبكة رباعية (الشكل 3-7) أين يساوي البعد "C" أكبر من أو البعد a ، بزيادة نسبة الكربون إرتفاع المؤشور الرباعي يزداد بينما البعد a للقاعدة ينقص، وبالتالي كلما كانت النسبة C/a أكبر ، بعبارة أخرى كلما كانت رباعية الشبكة كبيرة بالنسبة

$$\frac{C}{a} = 1 + 0.046 G$$


حيث G تركيز الكربون في المارتنزيت ب % (تبعاً للكتلة).

2.5.3 آلية التحول المارتنزي:


هذا التحول يحدث فقط عندما ينتج لنا التبريد السريع إنصهار الأوستينيت حتى درجات منخفضة و التي ترجع للانتشار مستحيل. و بالتالي النتوءات تسير بدون إنتشار (أي لا تتبع بإعادة إنتشار ذرات الكربون في شبكة الأوستينيت).

- ♦ التحول المارتنزي يتحقق بالإزلالق بدون تغير تركيب محلول الصلب الأصلي (الأوستينيت).
- ♦ آلية هذا الإزلالق تقوم على الإنتقال التعاوني الموجه للذرات أثناء إعادة تكوين الشبكة البلورية.
- ♦ الذرات المنعزلة تنتقل بعضها بالنسبة للبعض بمسافات لا تتعدي المسافات بين الذرات (نصف ذرية) مع محافظة الكل على الجوار المتبدال و ينتج إزلالق عياني و الذي يبدأ خارجيا بالظهور على سطح مقطع معيني نتوءات إبرية. و أثناء هذا التحول بلورات المارتنزيت تتضم إلى الأوستينيت تبعاً لمستويات بلورية محددة ولا تتشكل سطوح بيئية بين الأطوار.
- ♦ سرعة إنتاج و نمو بلورات المارتنزيت كبيرة جداً أكبر من 10^3 m/s لأن الاضطراب الحراري للذرات يلعب دوراً هاماً في التحول المارتنزي و هذه الأخيرة تمشي بسرعة كبيرة نفسها عند درجات حرارة بجوار الصفر المطلق.
- ♦ تلامم الشبكات يوجد مضطرباً كذلك، عندما تصل بلورة في حال نمو إلى وصلات (الفواصل، الحبيبات) أو عيب بلوري آخر مع إضطراب تلامم شبكات المعدن لذرات الأوستينيت في بلورات المارتنزيت يصبح مستحيل، و الذي يضع حدًا لنمو بلورات المارتنزيت.

- ♦ في درجات حرارة منخفضة إنتشار ذرات بلورات الأستينيت في المارتنزيت مستحيل، التحول يتبع تحت فعل تكون بلورات جديدة من المارتنزيت.
- ♦ إتجاه (توجه) بلورات المارتنزيت مرتبط بشبكة الأوستينيت و هذا ما يرجع سرعة نموها مختلفة في إتجاهات مختلفة و ينتج تكوين المارتنزيت على هيئة صفائح منظمة و موجهة في الأوستينيت الإبتدائي.
- ♦ البنية للبلورات المارتنزية و كذا مورفولوجيتها يمكن أن يتغيرا تبعا لتركيب الفولاذ، و بدلالة درجة حرارة تكوينها. المارتنزيت يمكن أن يأخذ شكلين: شرائحي (صفائي) و شكل عصيات.



The face-centred cubic structure of austenite showing its relationship to a body-centred tetragonal cell based on ABCD.



Maille Quadratique centrée de la martensite

الشكل (7-3)





Fig. 12.7 The extent to which transformation takes place during incubation for different time intervals at a fixed temperature.

الشكل (8-3)

3.5.3 المارتنزيت الصفائي :

يظهر في حالة الفولاذ ذو نسبة الكربون العالية و مميز بدرجة الحرارة المنخفضة لنقطة المارتنزيت. إذن بلورات المارتنزيت تحوي في الوسط من منطقة مركبة من الحبيبات المجهرية تسمى عادة ميدريب midrib و تعني الشريط المتوسط. عرض هذه الأخيرة يمكن أن يصل إلى مئات الأنغسترومات البنية المجهرية لمثل هذا المارتنزيت موضحة في الشكل (b-9-3)، هذه البلورات تشكل شرائح واسعة و في مستوى القطع لها على هيئة إبر.



الشكل (9-3)

و مهما تكن مر Fowlerية المارتنزيت فأبعد البلورة محددة بضخامة حبيبات الأوستينيت البدائية، هذه البلورات أكثر ضخامة من حبيبات الأوستينيت و طول أول صفيحة مارتنزيتية يوافق الأبعاد العرضية لحبيبات الأوستينيت. والبلورات التي تنشأ عند درجات حرارة منخفضة تشكلها يكون أصعب، و أبعادها أكثر صغرًا.

4.5.3 المارتنزيت ذو شكل عصيات :

غالباً ما يكون للبلورات المارتنزيت شكل عصيات رقيقة ممدودة (فولاذ المنشآت) الشكل (3-9c) و لها نفس الإتجاه.

6.3. حركة التحول المارتنزتي:

في الحالة العامة التحول المارتنزتي لا يمكن إخماده بتبريد سريع مثلاً هو في تحولات الإنتشار التي تتبع التبلور العادي.

♦ التحول يبدأ من الدرجة M_S (البداية) و الذي لا يحدث في شروط إيزوتارمية (درجة حرارة ثابتة) و لكن في مجال درجة حرارة الإنصهار حتى درجة حرارة M_S تسبب تحول الأوستينيت في المارتنزيت، و لتأمين سير هذا التحول يجب أن يبرد بطريقة مستمرة تحت M_S ، حيث أن الانقطاع في التبريد يضع عملياً حداً لتحول المارتنزيت.

♦ هذه الطريقة الخاصة تميز بوضوح تحول المارتنزيت لانتشار البرليت، و الذي يتبع من البداية حتى النهاية في الشروط الإيزوتارمية تحت درجة حرارة أقل من A_1 (727°C)، و وبالتالي كمية المارتنزيت المشكلة يمكن أن تعبر بدلة درجة حرارة تبريد العينة بمنحنى يدعى منحنى المارتنزيت الشكل 10-3.-.


♦ كلما كانت درجة الحرارة منخفضة كلما تكون المارتنزيت.

♦ تحت هذه الشروط كمية المارتنزيت تزداد تحت تأثير تكوين (تشكيل) بلورات دائمة جديدة، و ليس بسبب بلورات موجودة من قبل على السطح الفاصل (البياني).


♦ عند الوصول إلى درجة حرارة محددة لكل فولاذ. الأوستينيت يتوقف عن التحول إلى المارتنزيت، هذه الدرجة نرمز لها بـ M_f .

♦ موقع النقاط M_S و M_f لا يتعلق بسرعة التبريد و إنما يتعلق بشرط التركيب الكيميائي للأوستينيت. درجة حرارة النقطتين M_S و M_f كذلك أخفض من نسبة الأوستينيت من الكربون المرتفعة شكل 3-11. كل عناصر السبائك باستثناء الكوبالت و الألミニوم يخفضان النقطتين M_S و M_f .

♦ تحول المارتنزيت حساس للإجهادات (الضغط) بينما تشوّه الاوستينيت يمكن أن يسبب تحولات نفسها في درجة حرارة أعلى من M_S .



الشكل (10-3) منحنيات تغير نسبة تشكيل المارتنزيت و الاوستينيت المتبقى بدلالة درجة الحرارة لعينتان الاعلى ذات تركيز كاربوني عالي و السفلية ذات تركيز متوسط (المنحنى المنقط بعد الاستقرار)



الشكل 8.3 : درجة حرارة النقطتين
المارتنزيتية M_s و M_f
(تأثير نسبة الكربون).

الشكل (11-3) تغير درجة حرارة بداية ونهاية تشكيل المارتنزيت بدلالة تركيز الكربون في السبيكة

7.3. الأوستنیت المتبقى: - التحول المارتنزیتی لا يستمر حتى النهاية، و لهذا ففي فولاذ مسقی و الذي فيه النقطة M_f أقل من 20°C خصوصا في الفولاذ الذي نسبة الكربون به أكثر من 0.4% حتى 0.5% حتى 0.6%. (الشكل 11-3).

في فولاذ به 0.6% حتى 1% كربون كمية الأوستنیت المتبقية لا تتعذر 10%， و في فولاذ نسبة الكربون به 1.3% حتى 1.5% فهي تصل إلى 30% أو 50%.

♦ في بعض أنواع الفولاذ أين نسبة الكربون و عناصر السبيكة مرتفعة مثلا: في فولاذ به $1.3\% \text{C}$ و $12\% \text{Cr}$ أو $0.1\% \text{C}$ و $8\% \text{Ni}$ و $18\% \text{Cr}$ ، كمية الأستنیت المتبقى يمكن أن تصل بعد التسقیة 80% أو 100%. و هذا ما يفسر بدرجة حرارة النقطة M_S التي تنتقل في منطقة درجات الحرارة المنخفضة عندما تكون كمية الأوستنیت المتبقية كبيرة (20% إلى 30%) ، البنية المجهرية للفولاذ المسقی يمكن أن تكون على شكل حقول (مجالات) واضحة بين إبر المارتنزیت شكل (b-9-3).

8.3. إستقرار الأوستنیت:

إذا بردنا أو أبقينا درجة الحرارة مدة من الزمن في مستوى أقل من النقطة M_S مثلا عند درجة 20°C ، الأوستنیت الغير متحول حتى هذه الدرجة يصبح أكثر إستقرارا.

♦ هذا الإستقرار ناتج عن فعل الإنخفاض المتباع لدرجة الحرارة، و التي لا تؤدي فوراً لتحول الأوستنیت إلى المارتنزیت و الذي يبدأ عند درجة حرارة أقل، و يكون بشدة منخفضة. و في هذه الشروط ستكون كمية من المارتنزیت أضعف من حالة التبريد المستمر.

♦ ظاهرة الإستقرار هذه أكثر شدة (حدة) في مجال درجة الحرارة بين M_S و M_f تتعلق بدرجة الحرارة التي عندها التبريد ينقطع.

♦ قولياف Gouliaev: اقترح النقطة M_{stab} : درجة الحرارة التي تحتها يظهر مفعول الإستقرار، البعض يفسر ظاهرة الإستقرار بإسترخاء الإجهادات التي تنشط التحول المارتنزیتي.

9.3. إستقرار المارتنزیت:

يتميز المارتنزیت بالصلابة (القساوة) و مقاومة عالية، صلابة المارتنزیت تتزايد مع زيادة نسبة الكربون و مرونة المارتنزیت أين نسبة الكربون أعلى من 0.35% أو 0.4% تكون ضعيفة و سهلة الإنكسار. و لهذا من المستحيل تحديد مقاومة فولاذ المسقی ذو بنية مارتنزیتية. زيوادة حجم الفولاذ بعد التسقیة تتعلق بنسبة المارتنزیت من الكربون

1.2	0.83	0.7	0.6	0.4	نسبة الكربون
*0.9	1.13	0.85	0.46	0.4	الزيادة المئوية في الحجم

(*) هي الحالة التي ينقص فيها الحجم لأنه في بنية الفولاذ المسقى كمية الأوستينيت المتبقى-حيث الحجم الإبتدائي صغير-تزداد، و النسبة العظمى للحجم تلاحظ في حالة الفولاذ اليوتكتوидى.


10.3. التحول المتوسط (الباينيت):

3.1.10.3 طبيعة الباينيت: التحول الباينيتي (المتوسط) ينتج في منطقة درجة الحرارة الواقعة بين التحول البرليتي و المارتنزيتى.

-التحول المتوسط يعمل على تشكيل الباينيت و هو عبارة عن بنية مركبة من مطحول جامد α ، الخاضع لتحول مارتنزيتى و المشبع بقليل من الكربون و جزيئات السمنتيت.

- الباينيت العلوي: يظهر عموماً بين 500°C و 350°C وله بنية على شكل ريش أين جزيئات السمنتيت لا تتشكل صفائح كما في البرليت و لكن جزيئات ضيقه و معزولة شكل (a-12-3).

- الباينيت السفلي: يظهر في المجال الحراري المحصور بين 350°C و النقطة M_S ، و له بنية إبرية أو مارتنزية شكل (b-12-3). جزيئات سمنتيت الباينيت السفلي تتوضع في رقائق (صفائح) الطور α شكل (c-12-3).




الشكل (12-3) a) باينيت علوي. b) باينيت سفلي. c) اسبيدام (ibidem)

2.10.3 آلية التحول الباينيتي:

التحول الباينيتي (المتوسط) للأوستنـيت المنصـهر ترسب عناصر التـحول البرـليـتي و المـارتـزـيـتي: هـجـرة الكـربـون بـالـإـنـشـار فـي الأـوـسـتـنـيـت و بـيـن نـتـائـج تـحلـلـه و التـحـولـ المـارتـزـيـتي a → γ.

- ♦ التـحـولـ الـباـينـيـتي يـسـيرـ في درـجـاتـ حـرـارـةـ التـيـ تـرـجـعـ عـمـلـياـ إـنـشـارـ الذـاـتـيـ لـلـحـدـيدـ وـ إـنـشـارـ عـنـاصـرـ السـبـائـكـ مـسـتـحـيـلاـ، بـيـنـماـ يـكـونـ إـنـشـارـ الكـربـونـ مـرـتفـعاـ، وـ هـذـاـ مـاـ يـحدـدـ خـصـائـصـهـ.
- ♦ وـ بـإـعـتـبارـ الأـوـسـتـنـيـتـ مرـكـزـ تـوزـيعـ الكـربـونـ بـالـإـنـشـارـ فـيـنـهـ يـؤـديـ إـلـىـ ظـهـورـ سـطـوحـ غـنـيـةـ وـ فـقـيرـةـ منـ الكـربـونـ. سـطـوحـ الأـوـسـتـنـيـتـ الفـقـيرـةـ مـنـ الكـربـونـ (الـنـقـطةـ M_s)ـ التـيـ تـقـعـ فـيـ مـنـطـقـةـ درـجـاتـ حـرـارـةـ التـحـولـ المـتوـسـطـ الشـكـلـ (11-3)ـ خـاضـعـةـ لـلـتـحـولـ a → γـ وـ الـذـيـ يـحـدـثـ تـبـعاـ لـآلـيـةـ المـارتـزـيـتـ.
- ♦ فـيـ حـالـةـ فـوـقـ التـشـبـعـ حـجـومـ الأـوـسـتـنـيـتـ أـيـنـ نـسـبـةـ الكـربـونـ مـرـتفـعـةـ، مـكـوـثـ درـجـةـ حـرـارـةـ (الـإـيزـوـتـارـمـ)ـ يـؤـديـ إـلـىـ تـرـسـبـ السـمـنـتـيـتـ وـ هـذـاـ مـاـ يـفـقـرـ طـبـيـعـيـاـ هـذـهـ حـجـومـ مـنـ الكـربـونـ، وـ يـسـاـمـهـ فـيـ تـطـورـ التـحـولـ تـبـعاـ لـآلـيـةـ المـارتـزـيـتـ.
- ♦ آلـيـةـ تـكـوـينـ الـبـاـينـيـتـ الـعـلـويـ وـ الـبـاـينـيـتـ السـفـلـيـ فـيـ الـأـسـاسـ نـفـسـهـاـ، وـ إـخـتـلـافـ يـكـمـنـ مـنـ الـمـحـتمـلـ فـيـ مـنـطـقـةـ التـشـكـيلـ الـبـاـينـيـتـ الـعـلـويـ، بـلـورـاتـ الأـوـسـتـنـيـتـ تـعـتـبرـ مـرـكـزـ تـقـرـيقـ تـركـيزـ الكـربـونـ وـ هـذـاـ مـاـ يـثـرـيـ بـعـضـ حـجـومـ الأـوـسـتـنـيـتـ بـالـكـربـونـ، وـ يـشـرـطـ كـذـلـكـ تـشـكـيلـ الطـورـ αـ الـأـكـثـرـ إـفـقـارـاـ لـلـكـربـونـ وـ لـهـذـاـ السـمـنـتـيـتـ تـحرـرـ مـنـ الأـوـسـتـنـيـتـ.
- ♦ وـ فـيـ حـالـةـ الـبـاـينـيـتـ السـفـلـيـ نـلـاحـظـ الـظـاهـرـةـ العـكـسـيـةـ: عـمـومـاـ الأـوـسـتـنـيـتـ يـثـرـيـ شـيـئـاـ مـاـ بـالـكـربـونـ بـيـنـماـ تـشـبـعـ الطـورـ αـ أـكـثـرـ أـهـمـيـةـ. وـيـنـتـجـ بـأـنـ السـمـنـتـيـتـ يـحـرـرـ دـاخـلـ بـلـورـاتـ الـفـريـتـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ (13-3).
- ♦ لأـوـسـتـنـيـتـ غـيـرـ المـتـحـلـ بـالـإـقـاءـ عـلـىـ درـجـةـ حـرـارـةـ الثـابـتـةـ يـمـكـنـ أـنـ يـخـضـعـ إـلـىـ تـبـرـيـدـ بـالـتـحـولـ المـارتـزـيـتـ أـكـثـرـ أـوـ أـقـلـ قـوـةـ أـوـ يـحـفـظـ (أـوـسـتـنـيـتـ مـتـبـقـيـ).



الشكل (13-3)

11.3. الخصائص الميكانيكية لفولاذ ذو بنية باينيتية:

- تكوين الباينيت العلوي (متحل عند 550°C أو 450°C) ينقص من لدونة الفولاذ بينما القساوة و المقاومة فلا يتغيران. اللدونة المنخفضة بالباينيت العلوي ناتجة عن تحرير سمنتيت غليظ نسبيا في وصلات الفريت.
- تحلل الأوستينيت الذي يحدث في المنطقة السفلية من التحول المتوسط، المقاومة و الصلابة و اللدونة تكون محسنة قليلا. بالنسبة إلى نتائج تحلل الأوستينيت في منطقة البرليت (سوربيت، تروستيت) الصلابة و مقاومة الباينيت السفلي تزداد بينما اللدونة تبقى مرتفعة.
- الخصائص الميكانيكية الجيدة للباينيت ناجمة عن وجود ذرات الكربون الإنغراسية و الكثافة الكبيرة للإخلاءات في الطور α (مارتنزيت) و كذلك ناجمة عن تكوين السمنتيت المبعثرة في بلورات هذا الطور.
- المعالجة الحرارية التي تقوم على تطبيق التحول المتوسط -(السقاية في درجة الحرارة ثابتة)- للحصول على باينيت سفلي يجب أن نضمن الرفع من كل الخصائص الميكانيكية و هذا ما يجلب لنا على الخصوص مقاومة تشكيل مرتفعة (و لهذا نلجأ إليها بوفرة في الصناعة من أجل تقسيمة عناصر الآلات

4. تحول الأوستينيت تحت التبريد المستمر TRC

Transformation en Refroidissement Continu

إذا كانت لدينا عينات بأبعاد صغيرة بعد العملية الأوستينيكية ، تخضع لقوانين تبريد مختلفة حسب العينة، بفرق في درجات الحرارة لكل ساعة أو مئات الدرجات لكل ثانية. نستطيع أيضاً صنع بالتقريب قوانين التبريد المميزة لمختلف المواقع لقطعة حسب كثافتها و حسب مائع السقاية المستعمل عند التبريد المستمر أو أونيزوترم (Anisotherme). تحول الأوستينيت نتيجة التبريد المستمر متعددة بتبريد بطيء جداً (Dilatometrie differentiel)، تبريدات بطيئة و سريعة (Dilatometrie absolue) بالتحليل الحراري و المغناطيسي (تبريدات سريعة جداً).

الإختبارات الميكروغرافية تسمح بتوسيع و تأكيد النتائج للتحليل التمدد (Analyse dilatométrique)

$$\frac{\theta(\text{ }^{\circ}\text{C})}{\lg t}$$

نحدد المجالات المختلفة للتحولات مع تراكم مختلف سرع التبريد المدروسة، نسجل في آن واحد الرسومات المتحصل عليها. تدعى هذه الأخيرة بيانات TRC.

إنصهار الأوستينيت حتى الدرجة A_1 يساوي عملياً طاقته الحرارية لتلك الأطوار المستقرة في درجة حرارة منخفضة لهذا و في هذه الشروط تحول الأوستينيت لا يمكن أن يحدث. سرعات التبريد الفعلية فوق إنصهار الأوستينيت ينتج تحت النقطة A_1 . الأوستينيت يصبح لا مستقر و يتتحول ليكون بنى أكثر استقراراً.




شرط ضروري للحصول على تسقية للفولاذ بعملية السقاية.

الزيادة في سرعة التبريد ترفع من درجة فوق إنصهار الأوستينيت بالنسبة إلى نقطة التوازن A_1 الشكل 3-14 يوضح تأثير سرعة التبريد المطبقة على درجة حرارة تحل الأوستينيت و على كمية مركبات بنى الفولاذ من الكربون اليوتكتوидية بعد تبریدها. كلما كانت سرعة التبريد كبيرة و درجة حرارة تحل الأوستينيت منخفضة، كلما كان تراكم فيريت+سمنتيت مشتملاً (مبعثر) و نفس الشيء في حالة التحلل الإيزوتارمي للأوستينيت و نتيجة لذلك سرعة التبريد الضعيفة V1 تطلق (تحرض) تكوين البرليت شكل (a-14-3)، و بسرعة أكبر V2 يتكون السوربيت و بسرعة كبيرة كبيرة أكثر من قبل V3 يتكون التروستيت، التبريد المستمر لفولاذ مكرben (أي به كربون) عموماً لا يعطي وجود تكوين الباينيت.

و بسرعات تبريد كبيرة جزء من الأوستينيت المنصهر حتى النقطة M_S يتتحول إلى مارتنزيت، و البنية المتحصل عليها في هذه الحالة تتراكب من تروستيت و مارتنزيت.

و عندما يكون التبريد سريع جداً، تحل الأوستينيت بالإنتشار يصبح مستحيل و بالتالي الأوستينيت يخضع إلى فوق إنصهار حتى النقطة M_S و يتتحول إلى مارتنزيت.

الشكل (a-14-3) المنحنى V4. (*)






a الشكل (14-3) تطبيق منحنيات التبريد على منحنى TTT للاوستينيت المنصهر

b مخطط تأثير سرعة التبريد على درجة تكون الاوستينيت

c نسبة (كمية) المركبات البنوية لفولاذ يوتكتودي

- سرعة التبريد الدنيا (المنحنى V_f الشكل (3-a)) و التي وافق تحول كل الأوستينيت المنصهر - حتى النقطة M_S – إلى مارتنزيت تسمى السرعة الحرجة للتسقية.
- و في حالة التبريد بسرع مختلفة لفولاذ به شوائب نحصل على بنى أكثر تعقيدا، عندما يكون تحول الأوستينيت في منطقة البيرليت أكثر سرعة من تحوله في منطقة الباينيت التبريد بسرعة ضعيفة لا يؤدي إلى أي تحول بيرليتي للأوستينيت (المنحنيان V_1 و V_2) و بتبريد أكثر بسرعة V_3 ينتج تحول برليتي متبع بتحول باينيتي. في هذه الشروط جزء الأوستينيت و الذي لم يخضع إلى تحول في المناطق البيرليتية و الباينيتية يتحوال إلى مارتنزيت.
- إذن الفولاذ يأخذ بنية: البيرليت+ الباينيت+ المارتنزيت و بعض من كميات الأوستينيت المتبقى، التحول الجزئي في منطقة الباينيت يعدل تركيب الأوستينيت: إذ يثرى بالكربون و هذا ما يحفظ نقطة المارتنزيت و رفع كمية الأوستينيت المتبقى الشكل (3-c).
- عندما تصبح سرعة التبريد أكبر مرة أخرى V_4 الشكل (3-c) التحول البايني لا يحدث، و ثبت تحول جزئي في المجال البيرليتي و ينتج لنا إنصهار الجزء الكبير للأوستينيت حتى النقطة M_S و يتحول إلى مارتنزيت.
- بعد تبريد الفولاذ يأخذ البنية: تروستيت+مارتنزيت+أوستينيت متبقى
- عندما تتجاوز سرعة التبريد السرعة الحرجة للتسقية V_f مثلا V_5 الأوستينيت لا يخضع إلا إلى تحول مارتنزيت.
- قيمة السرعة الحرجة للتسقية تختلف تبعا للفولاذ و تتعلق بإستقرار الأوستينيت المحدد بتحلل الفولاذ، و كلما كان إستقرار الأوستينيت كبيرا كلما كانت السرعة الحرجة للتسقية ضعيفة، و من أجل الفولاذ المكرben هذه الرعة مرتفعة من $800^{\circ}\text{C}/\text{s}$ إلى $200^{\circ}\text{C}/\text{s}$.
- تحول الأوستينيت إلى مارتنزيت لا يستمر إلى النهاية، و لهذا فالفولاذ المسمى يسمح دائما بتبثبيت – بالإضافة إلى المارتنزيت- كميات من الأوستينيت المتبقى الشكل (c-a-10)
- السرعة الحرجة للتسقية أصغر ما يمكن في حالة الفولاذ اليوتكتويدي
- إستقرار الأوستينيت المنصهر مرتفع كذلك و السرعة الحرجة للتسقية صغيرة كذلك، حيث أن حبيبات الأوستينيت أضخم و تماثله أكثر دلالة (معنى درجة حرارة التسخين عالية).

- بزيادة إستقرار الأوستينيت عناصر السبيكة تنقص فجأة السرعة الحرجة للتسقية مثلاً: إضافة 1% Cr في الفولاذ بنسبة C 1% تتصف السرعة الحرجة للتسقية و إضافة 0.4% Mo ترجع السرعة من 200 إلى 50°C/s. في هذا الإتجاه فعل المنغنيز و النيكل قوي بينما التنغستن أكثر ضعفا.
- من أجل عدة فواليذ بها شوائب، السرعة الحرجة للتسقية تنخفض من 20 حتى 30، و الكوبالت هو العنصر السبائك الوحيد الذي ينقص من إستقرار الأوستينيت و يرفع من السرعة الحرجة للتسقية.



الشكل (3-16) تحول الأوستينيت المنصهر لفولاذ مشوب ذو استقرار عالي في درجات التحول المتوسطة
a) حركة التحول الايزوتارمي للأوستينيت المنصهر b) تأثير سرعة التبريد على نسبة المركبات المئوية بعد التحول