

TD N°5

Gamme d'usinage

Élaborer la gamme d'usinage des pièces suivantes ?

Exemple d'application n° 1


Soit la pièce suivante



Exemple d'application n° 2


Gamme à un seul contrat de phase : tournage

Soit l'arbre suivant à obtenir via usinage (tournage)



Exemple d'application n° 3

Soit la pièce suivante dont l'un des scénarios de fabrication peut faire intervenir deux contrats de phase



25H7 (sup = +0.033, inf = 0)

40f8 (sup = -0.025, inf = -0.064)